

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	22.10.2019	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Baumängel Bruchfesthalle**

Vorlage Nr.: 20190554

Stellungnahme Bereich Gebäudemanagement

Das Dach der Bruchfesthalle ist dicht und entspricht den Regeln der Technik. Die Ursache des Eindringens von Regenwasser in die Halle war die Dachrinne, die voll mit Laub war.

Die Halle steht in unmittelbarer Umgebung von Laubbäumen. Die herunterfallenden Blätter verstopfen die Dachrinne, so dass bei starkem Regen, die Dachrinne die Wassermassen nicht abführen kann und dass Regenwasser in die Halle eindringt.

Wir haben jeweils vor Saisonbeginn die Dachrinne gereinigt.

Um solche Wassereinbruchfälle in die Halle zu verhindern, werden wir deshalb die Dachrinne mehrmals während der Bruchfeste reinigen.