

Bilddokumentation Dach

verrottete Fensterbank und Holzfachwerk




verrottete Fensterbank



Bilddokumentation Dach

defekte Gratziegel, fehlende Vermörtelung



vermooste Dachfläche



Bilddokumentation Dach

Gaube



loser Schiefer



Bilddokumentation Dach

vermooste Schieferfläche




Lüftungsgaube, verwittertes Holz



Bilddokumentation Dach

lose Biberschwänze, Rost an Regenfallrohr



vermoostes Flachdach



Bilddokumentation Dach

vermoostes Flachdach




Moos und Laub auf Dachfläche



Bilddokumentation Dach

abgerutschter Biberschwnz



Abschälungen der Dachdeckung



Bilddokumentation Dach

unfertiger Wandanschluß



fehlende Verfugung im Naturstein



Bilddokumentation Dach

Rundfenster



verwittertes Holz



Bilddokumentation Dach

Schäden in den Natursteingewänden



Anschluß Lichtkuppel



Bilddokumentation Dach

Anschluß Lichtkuppel



Laubfang, vermoost



Bilddokumentation Dach

fehlender Laubfang



Blasen in Dachhaut

