


Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Rheingönheim	17.01.2024	öffentlich

**Anfrage der Fraktionsgemeinschaft von CDU und B'90/die Grünen im
Ortsbeirat
Situation der Entwässerungsgräben im Neubruch**

Vorlage Nr.: 20247408



Fraktionsgemeinschaft von
CDU und B'90 / die Grünen
Im Ortsbeirat Rheingönheim



CDU



Ludwigshafen, 22. Dezember 2023

Situation der Entwässerungsgräben im Neubruch

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Wissmann,

im Namen der CDU/Grünen Fraktion im Ortsbeirat Rheingönheim möchten wir Ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Problematik der Entwässerungsgräben im Neubruch, insbesondere des Brückweggrabens, lenken. Angesichts der aktuellen starken Regenfälle ist ersichtlich, dass die Entwässerungsgräben ihre Funktion nicht erfüllen können, da das Wasser darin steht und weiter ansteigt.

Wir möchten an unseren vor zwei Jahren gestellten Antrag anknüpfen, in dem wir bereits auf die Mängel in der Pflege und Wartung der Dohlpolder und des Grabensystems hingewiesen hatten. Die Situation hat sich seitdem nicht verbessert, was zusätzliche Risiken und Unannehmlichkeiten für die Anwohner darstellt.

Daher bitten wir die Stadtverwaltung um die Beantwortung folgender aktualisierter Fragen:

- Welche Maßnahmen wurden seit unserem letzten Antrag unternommen, um das Grabensystem im Neubruch, insbesondere den Brückweggraben, zu pflegen und instand zu halten? Wie wird in diesem Zusammenhang bspw. auch gegen die Verbreitung von Stechmücken vorgegangen?
- Gibt es Fortschritte bezüglich der Begutachtung und Reparatur des Dohlpolders, insbesondere im Hinblick auf die durch unsachgemäße Anlieferung von Sandsäcken entstandenen Schäden?
- Wie beurteilt die Stadtverwaltung die aktuelle Zuverlässigkeit des Dohlpolders in Bezug auf die Dichtheit bei Hochwasser, insbesondere unter Berücksichtigung der jüngsten Wetterereignisse?
- Welche Maßnahmen hat die Stadtverwaltung ergriffen oder plant sie zu ergreifen, um das Risiko von Überflutungen bei gleichzeitigem Starkregen und Hochwasser zu minimieren, besonders in Bezug auf das Grabensystem im Neubruch und die Entwässerungskapazitäten der Straße K7?

- Wurde die Möglichkeit eines inneren Deichs entlang der K7 erwogen, um das Wasser aus dem Neubruch effektiver abzuleiten? Welche Pläne bestehen bezüglich des Baus einer solchen Struktur und der Einrichtung einer Schleuse zur Wasserumleitung?

- Könnten wir eine aktualisierte Übersichtskarte mit Höhenangaben erhalten, um uns einen besseren Überblick über die betroffenen Gebiete - Neubruch, Sommerfeld, K7, Dohlpolder und die angrenzenden Bereiche - zu verschaffen?

Wir hoffen auf eine zeitnahe und umfassende Antwort Ihrerseits, um die anhaltenden Sorgen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger von Rheingönheim adäquat adressieren zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

Joachim Zell

- Fraktionssprecher -