TOP 10

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Friesenheim	26.03.2024	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Kita-Plätze und Planungen für weiteren Ausbau**

Vorlage Nr.: 20247786

Stellungnahme Bereich Kindertagesstätten

In Friesenheim bieten sieben Kindertagesstätten zusammen 705 Betreuungsplätze an. Davon 20 Plätze für U2, 645 Plätze für Ü2 und 40 Plätze für Schulkinder. Dem gegenüber steht das Ausbauziel von 875 Ü2 Plätzen und 50 U2-Plätzen. Hinzukommen nochmals 95 Ü2-Plätze als Ersatz für die KTS St. Gallus, so dass **insgesamt im Stadtteil 325 Ü2-Plätze und 30 U2-Plätze herzustellen sind**. Geplant ist die Erweiterung der KTS Pauluskirche um 25 neue Ü2-Plätze. **Somit verbleiben im Saldo noch 250 Ü2-Plätze und 20 U2-Plätze fehlende Plätze**. Hierfür gab es verschiedene Standortprüfungen die jedoch aus verschiedensten Gründen nicht zur Umsetzung kamen.

Um den Platzmangel auszugleichen, befindet sich zz. der vergrößerte Neubau der KTS Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Umsetzung, mit zusätzlichen 50 Plätzen für Ü2 sowie zehn Plätzen für U2. Hierfür gab es verschiedene Standortprüfungen die jedoch aus verschiedensten Gründen nicht zur Umsetzung kamen.

Aufgrund der wiederkehrenden Schimmelproblematik im Bestandsgebäude wollte die Kirche den Kita-Betrieb frühzeitig verlegen. Dafür stand nur das Provisorium in der Erzberger Straße zur Verfügung.

Die Abteilung Bauunterhalt wurde im November 2023 wegen des Schimmelbefalls im Ausweichquartier eingeschaltet. Am 6. Dezember 2023 fand ein gemeinsamer Termin mit dem Gesundheitsamt zur Abstimmung des weiteren Vorgehens statt. Der Empfehlung des Gesundheitsamtes entsprechend wurde am 27. Dezember 2023 eine Desinfektion aller Räume zur nachhaltigen Beseitigung von Schimmelsporen, Bakterien, Aktinomyzeten und Gerüchen in der Raumluft und an Oberflächen durchgeführt.

Die Empfehlungen des Gesundheitsamtes wurden vollumfänglich umgesetzt. Eine Sperrung der Kita seitens des Gesundheitsamtes erfolgte nicht.

Um eine gesundheitliche Belastung von Kindern und Personal auszuschließen, kommen zur Kontrolle der Raumluft analoge Feuchtemesser in den Räumen zum Einsatz. Damit wird erkennbar, wann gelüftet werden muss. Zusätzlich werden in schlecht belüftbaren Räumen Lüfter eingebaut.

Im März soll auf Wunsch der Elternschaft eine erneute Raumluftmessung vorgenommen werden, obwohl der zuständige Sachverständige dies nicht für zwingend erforderlich hält.

Gez.

3-15

3-15503F.Sa3923