

| Programme 2012 Bauunterhalt Bäder, Hallenbad OG | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------|
| Objekt | Massnahmen | Kosten | MA | Termin |
| B | Hallenbad OG | Dieverse Fliesen- und Fugarbeiten (Becken, Beckenkopf) | 10.000,00 | Triems |
| T | | Aufbau einer funktionierenden Notbeleuchtung | 50.000,00 | Ludwig |
| T | | Einbau von zwei Durchflußzählern für Reinwasser | 9.500,00 | Lodderstedt |
| T | | Vorhandene pH-Impfstelle versetzen | 1.500,00 | Lodderstedt |
| T | | Austausch des Fasernfänger Sportbecken | 3.500,00 | Lodderstedt |
| T | | Einbau einer automatischen Regelung für die Beckenwasser | 6.000,00 | Lodderstedt |
| T | | Austausch der Entleerungsklappe Schwallwasserbehälter | 5.400,00 | Lodderstedt |
| T | | Wartung der Umwälzpumpen 1 - 3 | 2.500,00 | Lodderstedt |
| B | | Rosetten für Absperrstangen auf dem Beckenkopf befestigen | 1.000,00 | Triems |
| T | | Sanierung der Heizungsleitungen für die Wärmebänke | 10.000,00 | Lodderstedt |
| B | | Abdichten des Boden im Stiefelgang | 4.000,00 | Triems |
| T | | Einbau eines Heizregister für die Lüftungsanlage 3 | 12.000,00 | Lodderstedt |
| | Summe Maßnahmen | | 115.400,00 | |
| T | Summe Wartung HKS | | 3.000,00 | |
| T | Summe Wartung EL | | 500,00 | |
| T | Summe Wartung BMA/EMA | | 0,00 | |
| T | Summe Wartung Masch.-Technik | | 1.500,00 | |
| T | Vollzug LVO-Haustechnik GUV 2.10 | | 1.800,00 | |
| T | Mängel LVO-GUV 2.10 | | 1.500,00 | |
| T | Wasserhygiene | | 650,00 | |
| B/T | Unvorhergesehenes | HB OG | 5.000,00 | |
| | Gesamtsumme | | 129.350,00 | |