

08.11.2022

Cyanobakterien im Willersinweiher wieder unter Warnschwellenwert

Seit Ende August 2022 wurde vor einer massenhaften Vermehrung von Cyanobakterien im Willersinweiher gewarnt. Das Landesamt für Umwelt hat der Stadtverwaltung Ludwigshafen nun mitgeteilt, dass die Konzentration der Cyanobakterien im Willersinweiher wieder unterhalb des Warnschwellenwertes liegt.

Die Warnhinweisschilder vor Ort wurden entfernt und alle ansässigen Vereine entsprechend informiert.