

Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Hauseingang



defektes Vordach



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Konstruktion verrostet



Flickwerk an der Dachrinne, Schäden am Gesims



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Farbe platzt ab, Wasserschäden



Klappläden, Anstrich blättert ab



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Nässeschäden, Rostspuren



Wasseraustritt am Regenrohr, Schäden an der Regenrinne



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden am Sockelputz, Lichtschachtabdeckung



Schäden an Holzfenstern



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden an Einfriedung




Schäden an Einfriedung



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden im Sockelbereich



Schäden im Sockelbereich



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Setzungen



Risse im Außenputz



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

sanierte Rinne und neues Fallrohr



offene Fugen im Naturstein und Schäden an der Eingangstür



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden am Naturstein



Feuchteschäden



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Beiputz



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Beiputz



Abplatzungen am Gebäudeeck



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden im Sockelbereich



Schäden im Sockelbereich



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden am Naturstein



Schäden am Naturstein



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schäden am Naturstein



Eingangstür, Farbe blättert ab



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Fußpunkt Eingangstür



sanierte Fensterbank



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Übergang saniert / alter Sockel



Farbabplatzungen am Regenrohr



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Farbabplatzungen am Regenrohr



unebener Belag



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Rost am Wetterschutzgitter, Gebrauchsspuren



Eingangstür Trauerhalle



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Gebrauchsspuren



Risse im Putz



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

verwittertes Holz



Risse im Bodenbelag



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Risse im Bodenbelag




Putzschäden



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Lackschäden



Eingang zum Zellengang



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Gebrauchsspuren und Sanierungsversuch am Sockel



unfachmännische Verlegung



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Risse im Wandeck




Sanierung der Wandfläche



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Schaden im Sockel



Feuchteschaden durch defekte Regenrinne



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Belagsübergang



Schäden am Sockelputz



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Belag setzt sich, Stolpergefahr



Farbe blättert ab



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Oberputz löst sich



neuer Wandanschluß



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

neuer Sockelputz



fehlende Abdeckung des Lichtschachtes, Absturzgefahr



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Abgang zum Keller



Nässeschäden



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Feuchteschäden



Kellertür, Rostansatz



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Natursteingewände, Sanierungsversuche



Tür schlägt hinter die Aufkantung, Wasser kann eindringen



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

ausgebrochene Treppenstufen, Verletzungsgefahr



Treppenstufen



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

Sockelputz, Rost am Fallrohr



Feuchteschäden am Sockelputz



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

verrostete Abdeckung, AP Installation



zerstörter Sockel



Bilddokumentation Fassade / Außenanlage

eindringende Feuchtigkeit



defekte und vermooste Wandabdeckung

