

Anpassung der Maßnahmen in der Wollstraße (in Höhe des ehem. Coca-Cola-Geländes)

Zustand vor Umsetzung der Maßnahme



Ri. Raschigstraße



Ri. Oggersheim

Status quo (Ri. Raschigstraße) - Umsetzung der Maßnahme am 15.07.2019



Status quo (Ri. Raschigstraße) - Umsetzung der Maßnahme am 15.07.2019




Status quo (Ri. Oggersheim) - Umsetzung der Maßnahme am 15.07.2019






Maßnahmenvorschlag 2; alternierendes Parken (aus Anwohnerversammlung am 08.11.2018)



Begegnungsfälle nach RASt 06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 06)




Quelle: RASt 06

Bestandsquerschnitt Wollstraße: ca. 5,90m


Standort des Zählgerätes (Juni 2020)




Auswirkungen der Maßnahme auf das Geschwindigkeitsniveau - Vergleich v_{85} (24h-Auswertung)




Auswirkungen der Maßnahme auf das Geschwindigkeitsniveau - Vergleich v_{85} (24h-Auswertung)




Auswirkungen der Maßnahme auf das Geschwindigkeitsniveau - Vergleich v_{max} (1h-Auswertung)




Auswirkungen der Maßnahme auf das Geschwindigkeitsniveau - Vergleich v_{max} (1h-Auswertung)





Auswirkungen der Maßnahme auf das Geschwindigkeitsniveau - Vergleich v-Klassen






Auswirkungen der Maßnahme auf das Geschwindigkeitsniveau - Vergleich v-Klassen



Status quo




Anpassung der Maßnahme - Variante 1




Anpassung der Maßnahme - Variante 2



Auswirkungen auf die Länge der Ausweichstellen



+ 6,00m + 10,00m + 12,25m + 8,25m



Summe = 36,50m

